

## NOVOS KITS DE REPARO DE JUNTA HOMOCINÉTICA

Reconhecidos pela sua tradição, qualidade e originalidade a Dana amplia sua linha de Kits de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer – confira tabela de aplicações dos novos itens:

CÓDIGO DANA	DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO
2-13-6319G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Chevrolet - Ônix 1.0 (12/17) - Prisma 1.0 (13/17)
2-13-6449G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Chevrolet - Ônix 1.4 MT (12/17) - Prisma 1.4 MT (13/17)
2-13-6399G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Chevrolet - Ônix 1.4 AT (12/17) - Prisma 1.4 AT (13/17)
2-13-6659G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Hyundai - HB20 1.6 MT/AT (12/17)
2-13-6719G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir/Esq	Chevrolet - Ônix 1.0 (12/17) - Prisma 1.0 (13/17)
2-13-6689G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir/Esq	Chevrolet - Ônix 1.4 MT (12/17) - Prisma 1.4 MT (13/17)
2-13-6759G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir/Esq	Chevrolet - Ônix 1.4 AT (12/17) - Prisma 1.4 AT (13/17)
2-13-6599G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir/Esq	Hyundai - HB20 1.6 MT/AT (12/17)

