

DANA INFORMA

Você bem-informado sobre a Dana e mercado de autopeças.



Novos Kis de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer

A Dana amplia sua linha de Kits de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer – confira a tabela de aplicações e referências cruzadas dos novos itens:

Fiat e Jeep

CÓDIGO DANA	APLICAÇÃO	LADO	Código Cofap	Código Nakata
2-13-6938G	Toro 1.8 AT 4x2 (16/20), Argo 1.8 16v MT (17/20), Cronos 1.8 16v MT (18/20) / Renegade 1.8 AT 4x2 (16/20)	Roda	KJH03107	
2-13-6940G	Toro 1.8 AT 4x2 (16/20) / Renegade 1.8 AT 4x2 (16/20)	Câmbio	KJD03210	NKJ357D

Volkswagen

CÓDIGO DANA	APLICAÇÃO	LADO	Código Cofap	Código Nakata
2-13-6255G	Up 1.0 (Exceto TSI) (14/20)	Câmbio	KJD01215	NKJ400D
2-13-6210G	Up 1.0 (Exceto TSI) (14/20)	Roda	KJH01110	NKJ7761

Ford

CÓDIGO DANA	APLICAÇÃO	LADO	Código Cofap	Código Nakata
2-13-6017G	Ecosport 2.0 4x2 MT (12/17)	Roda	KJH08107	NKJ1450-1
2-13-6042G	Ecosport 2.0 4x2 MT (12/17)	Câmbio		
2-13-6358G	Ka 1.5/1.6 (14/19)	Roda		NKJ1413



DANA INFORMA

Você bem-informado sobre a Dana e mercado de autopeças.



Novos Kis de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer

A Dana amplia sua linha de Kits de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer – confira a tabela de aplicações e referências cruzadas dos novos itens:

Mitsubishi

CÓDIGO DANA	APLICAÇÃO	LADO	Código Cofap	Código Nakata
2-13-6686G	L200 Outdoor 4x4 (08/11), Pajero Sport (04/10)	Roda	KJH39004	NKJ1123
2-13-6715G	L200 Triton (08/11), Pajero Dakar (09/13)	Roda	KJH39001	
2-13-6260G	ASX (10/16)	Roda	KJH39003	
2-13-6175G	L200 Triton/Sport (08/11)	Câmbio	KJD39001	
2-13-6732G	Lancer (13/19)	Roda	KJH39005	
2-13-6414G	Pajero Full (06/15)	Câmbio	KJD39002	
2-13-6757G	TR4 (00/14)	Roda	KJH39002	

Toyota

CÓDIGO DANA	APLICAÇÃO	LADO	Código Cofap	Código Nakata
2-13-6373G	Corolla 1.8 AT (08/11), Fielder 1.8 AT (08/13)	Roda	KJH22005	NKJ1440
2-13-6580G	Corolla 1.8 AT (08/11)	Câmbio	KJD22002	
2-13-6530G	Corolla 2.0 AT (11/19)	Câmbio	KJD22003	NKJ402D
2-13-6725G	Corolla 2.0 16V AT (11/19)	Roda	KJH22007	



DANA INFORMA

Você bem-informado sobre a Dana e mercado de autopeças.



Novos Kis de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer

A Dana amplia sua linha de Kits de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer – confira a tabela de aplicações e referências cruzadas dos novos itens:

Renault

CÓDIGO DANA	APLICAÇÃO	LADO	Código Cofap	Código Nakata
2-13-6358G	Sandero 1.0 16V (13/20), Logan 1.0 16V (13/20)	Roda		NKJ1413
2-13-6388G	Sandero 1.0 (07/12), Logan 1.0 (07/12)	Roda		
2-13-6886G	Duster 1.6/2.0 4x2 (12/20), Captur 1.6/2.0 4x2 (17/20), Oroch 1.6/2.0 4x2 (15/20)	Câmbio	KJD18002	NKJ283D
2-13-6822G	Duster 2.0 AT (11/20), Captur 2.0 AT (17/20), Oroch 2.0 AT (15/20)	Roda		
2-13-6361G	Sandero 1.0/16 (07/19), Logan 1.0/1.6 (07/19) - Esquerdo - Com rolamento	Câmbio		

Atenciosamente
Gustavo Silva
Analista de Produto - Aftermarket

