

## NOVOS KITS DE REPARO DE JUNTA HOMOCINÉTICA SPICER

A Dana amplia sua linha de Kits de Reparo de Juntas Homocinéticas Spicer com o lançamento de sete novos produtos. Confira a tabela de aplicações dos novos itens:

CÓDIGO DANA	DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO
2-13-6019G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Ford - Ka (14/18)
2-13-6929G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir/Esq	Ford - Ka (14/18)
2-13-6079G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Ford - Focus 1.6 MT (09/15)
2-13-6809G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Esq	Hyundai - i30 2.0 16V - MT/AT (09/12)
2-13-6819G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir	Hyundai - i30 2.0 16V - MT/AT (09/12)
2-13-6239G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Câmbio - Dir/Esq	Toyota - Hilux SW4 (05/15)
2-13-6959G	Kit de Reparo de Junta Homocinética	Lado Roda - Dir/Esq	Toyota - Hilux SW4 (05/15)

