

# DANA INFORMA

Você bem-informado sobre a Dana e mercado de autopeças.



## Componentes de Eixo Diferencial Spicer

A Dana amplia sua linha de componentes de eixos diferenciais Spicer, com o lançamento dos itens para Hyundai HD80 – confira a tabela de aplicações completa e os novos itens:

### Hyundai

| CÓDIGO DANA | DESCRIÇÃO DO PRODUTO               | APLICAÇÃO  |
|-------------|------------------------------------|--|
| 10242742    | Coroa e Pinhão                     | Hyundai - HD80 4X2 Euro V 3.0 (18/21) Eixo S110. |
| 130542      | Porca de Pinhão                    |  |
| 10242744    | Kit de Parafusos de Coroa          |  |
| 130509      | Caixa Diferencial Vazia            |  |
| 10242743    | Caixa Diferencial Completa         |  |
| 511861      | Kit de Reparo de Caixa Diferencial |  |
| 5006976     | Terminal de Diferencial            |  |
| 10046354    | Semieixo                           |  |
| 10046353    | Semieixo                           |  |

Atenciosamente

Alan Sell

Analista de Produto - Aftermarket

