

DANA INFORMA

Você bem-informado sobre a Dana e mercado de autopeças.



Componentes de Eixo Diferencial Spicer

A Dana amplia sua linha de componentes de eixos diferenciais Spicer, com o lançamento dos itens para Hyundai HD80 – confira a tabela de aplicações completa e os novos itens:

Hyundai

CÓDIGO DANA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APLICAÇÃO
10242742	Coroa e Pinhão	Hyundai - HD80 4X2 Euro V 3.0 (18/21) Eixo S110.
130542	Porca de Pinhão	
10242744	Kit de Parafusos de Coroa	
130509	Caixa Diferencial Vazia	
10242743	Caixa Diferencial Completa	
511861	Kit de Reparo de Caixa Diferencial	
5006976	Terminal de Diferencial	
10046354	Semieixo	
10046353	Semieixo	

